

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar, MC Norden, HL	2012-09-06	Service Bulletin	1 av 1
	Materielvarning nr. 2/2012		
2012-09-06	SFF Materielkommitté (MK)		

Bakgrund

Fédération Francaise de Parachutisme meddelar i en Service bulletin från 13 juli 2012 gällande Aerazur Atom Tandem att avståndet mellan brickan på reservhandtagets wire och öppningen på housingen måste vara minst 3 cm. Vid för litet avstånd kan modifiering av reservhandtaget skapa tillräckligt avstånd. Om så inte är fallet så måste handtaget bytas ut.

Omfattning

Alla Atom Tandem

Åtgärd

Kontrollera avståndet mellan brickan och öppningen på housingen är minst 3 cm och utför eventuella nödvändiga modifieringar enligt bifogad service bulletin.

När

Före nästa hopp.

Vem

Kontroll, handtagsbyte: K2

Modifiering av handtag: K3

Bilaga

Fédération Francaise de Parachutisme - Circulaire de Securite N° 188