

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar, MC Norden, CI, HL	9 jul 2013		1 av 1
	Materielvarning nr. 2/2013		
9 jul 2013		SFF Materielkommitté (MK)	

Bakgrund

Det har på Vectorrigger med en så kallad "Staging Loop" upptäckts mer än normalt slitage på reservloopen. Då brickan till "staging loopen" kan ha vassa kanter eller grader kan denna ge upphov till slitaget.

Omfattning

Samtliga system tillverkade av United Parachute Technologies (UPT) och Relative Workshop utrustade med en "Staging Loop".

Åtgärd

Brickan som sitter på "reserve staging loop" skall tas bort i samband med nästa ompackning, istället knyts en dubbel överhandsknop, se bilaga

När

I samband med nästa ompackning

Bilaga

United Parachute Technologies service Bulletin #20121106-REV 1