

Svenska Fallskärmförbundet (SFF)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------|
| Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar, MC Norden, CI, HL | 5 feb 2013 | | 1 av 1 |
| | Materielvarning nr. 1/2013 | | |
| 5 feb 2013 | SFF Materielkommitté (MK) | | |

Bakgrund

Airtec GmbH meddelar i sin Precautionary Advisory 30 januari 2013 att man funnit enheter av typen Cypres 2 som trots att displayen på dem indikerar att de skulle vara påslagen, inte har varit det.

Omfattning

Alla Cypres 2 enheter tillverkade mellan 02/2009 och 12/2012

Åtgärd

Före varje hopp i samband med utrustningskontroll innan ilastning skall Cypresen kollas genom en knapptryckning. Om den röda LED lampan blinkar så indikerar det att enheten är aktiv. Blinkar inte lampan så upprepa proceduren för att bekräfta. Om enheten inte svarar så är den ej längre igång och skall skickas till Airtec för reparation/utbyte.

När

Inför varje hopp.

Övrigt

Airtec uppger att felet kommer att rättas till i samband med nästa fyraårskontroll, och att enheter som genomgått fyraårskontroll (eller annan service/reparation hos tillverkaren) efter 1/1 2013 inte behöver knapptryckas före varje hopp.

Bilaga

CYPRES Precautionary Advisory / Sicherheits Mitteilung Januar 2013