

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar, MC Norden, HL	2012-05-05	Service Bulletin	1 av 1
	Materielvarning nr. 1/2012		
2012-05-05	SFF Materielkommitté (MK)		

Bakgrund

Paracute System meddelar i en "Safety report bulletin" att öglan på styrlinan är för liten på reservfallskärm av typen Declerator. Detta har uppmärksammats i samband med ett reservdrag i Gap, Frankrike.

Omfattning

1. Alla reservfallskärmar av typen Declerator.
2. Alla riggar av typen Vortex 2.

Åtgärd

Kontrollera öglans storlek på chockbromsen samt styrhandtagets benägenhet att vika sig under belastning, enligt servicebulletin PS 04202012.

När

Innan nästa hopp.

Vem

K3

Bilaga

Parachute System Product Service Bulletin, PS 04202012 daterad 20 april, 2012.