

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar, MC Norden, HL	6 okt 2012	Service Bulletin	1 av 1
	Materielvarning nr. 3/2012		
6 okt 2012	SFF Materielkommitté (MK)		

Bakgrund

Sun Path meddelar i Service Bulletin SPSB007 att det har förekommit fall med vådautlösning av reservfallskärmen på riggar med äldre typ av mjuka handtag med plastinlägg. Med tiden kan plastinlägget ha deformerats och under ogynnsamma omständigheter kan detta leda till ofrivillig aktivering av reserven

Omfattning

Alla riggar utrustade med mjukt reservutlösningshandtag av aktuell typ (partno. SPJ-01-001) från Sun Path Products, Inc., med tillverkningsdatum före 1 januari 2006.

Observera att handtaget kan ha monterats på andra system än sådana levererade av Sun Path.

Åtgärd

Besikta reservhandtaget enligt bifogad Service Bulletin SPSB007. Godkänt handtag märks med servicebulletinnummer och kontrollantens K-nr. Om handtaget inte godkänns måste det bytas ut innan fallskärmen åter tas i bruk.

När

Före nästa hopp.

Vem

K2, K3

Övrigt

Sun Path tillhandahåller ersättningshandtag enligt beskrivning i SBSB007. Den som köpt sin rigg genom Sun Paths svenske återförsäljare kan även vända sig till Uffes Hopp Shop, Kokillgatan12B, 721 33 Västerås, tel 021-355 750.

Bilaga

Sun Path Service Bulletin SPSB007