



Mottagare: Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar, MC Norden	Datum: 2021-02-05	Bilaga	Blad nr: 1 av 1
Fastställt av MK: 2021-02-05	Ersätter:	Ärende: Materielvarning nr. 2021/1	
		Utfärdare: SFF Materielkommitté (MK)	

### **Bakgrund**

UPT (United Parachute Technologies) meddelar i ett utskick att man har fått in videoinspelningar och bilder från en fransk kund via franska fallskärmsförbundet där en Vector elevrigg får packlåsning på reserven. Se utdrag ur utskicket nedan:

*“One of our French customers has contacted us via the FFP, and has supplied us with videos and pictures of a reserve container lock on our student harness and container system. The sizes that were affected were the SE 360-1 SE 360-2, SE 360-3, SE 361, SE 364 and SE 364-1. These systems have been sent to UPT for evaluation.*

*UPT engineers have been inspecting the equipment supplied and reviewing the videos as we receive them. We will be testing the entire product range.*

*After replicating the problem on some of the supplied equipment, our preliminary analysis is focusing on a less than ideal closing loop length along with the design and build history of the reserve pin cover flap for these container sizes.*

*Until we have fully determined the cause of this issue, we ask that you not jump the affected SE container sizes in your possession.”*

### **Omfattning**

Alla Vector elevriggar av modellerna: SE 360-1 SE 360-2, SE 360-3, SE 361, SE 364 och SE 364-1.

### **Åtgärd**

Riggarna är tills vidare hoppstoppade.

### **När**

Med omedelbar verkan. Hoppstoppet kvarstår tills orsaken har utretts och lämplig åtgärd som löser problemet kan vidtas.

**Ytterligare information:** Uffe's Hoppshop i Västerås är svensk återförsäljare för UPT. Kontakta dem för vidare information. Telefon: [021-35 57 50](tel:021-355750), E-mail: [info@hoppshop.se](mailto:info@hoppshop.se)