



Mottagare: Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar, MC Norden, HL	Datum: 2008-12-14	Bilaga	Blad nr: 1 av 1
Ärende: Materielmeddelande nr. 1/08			
Fastställd av MK: 2008-12-14	Ersätter:	Utfärdare: SFF Materielkommitté (MK)	

### **Bakgrund**

En reservfallskärm tillverkad av Parachutes de France har påträffats med ett saknat sliderstopp.

### **Omfattning**

Samtliga reservfallskärmar tillverkade av Parachutes de France.

### **Åtgärd**

Normal besiktning av reservfallskärm, tillse att samliga sliderstopp finns på plats.

### **När**

Senast i samband med nästa reservompackning.

### **Bilaga**

Parachutes de France (Aerazur) Service Bulletin BS 25-63-46, daterad 2008-12-12.



<b>AERAZUR</b> 2 rue Maurice Mallet 92130 Issy les Moulineaux Tél : +33 (0)1 41 23 23 23 Fax : +33 (0)1 46 48 83 41	<h1>SERVICE BULLETIN</h1> <p>Title : Reserve Canopy Control  Titre: Contrôle des voilures de secours</p>	BS 25-63-46 Date: 12/12/2008  Page 1/1
---	--	---

Block 1	<u>Données d'application</u>
a) Applicabilité b) Raison c) Description  d) Application  e) Approbation  f) Main d'œuvre g) Masse & centrage h) Référence i) Publication concerné j) Interchangeabilité	: Toutes les voilures de secours de la marque Parachutes de France. : Contrôle des voilures de secours avant pliage. : Lors du pliage de la voile de secours d'un parachute d'entraînement des forces Armées Françaises, l'opérateur a observé l'absence d'un anneau de butée de glisseur dans son gousset. ⇒ Toutes les voilures disponibles du même modèle ont été contrôlées par les forces armées. ⇒ Le processus de contrôle a été audité sur le site de production. ⇒ Les voilures en stock chez le fabricant ont été contrôlées. En l'absence d'un nouveau cas, il a été conclu à un cas d'espèce. : A titre de précaution, il est recommandé, au prochain contrôle périodique des voilures de secours (tout type), de vérifier la présence des anneaux de butée et de mentionner ce contrôle sur les documents de la voile. : Le contenu technique de cette note d'information a été approuvé par AERAZUR en accord avec le Part 21. : Plieur de voile de secours suivant la réglementation locale. : Non applicable. : Non applicable. : Manuel d'utilisation de la voile concernée. : Non applicable.
Block 2	<u>Information concernant le matériel</u> c) Matériaux : Non applicable. d) Fournisseur : AERAZUR /Parachutes de France, 2 rue Maurice Mallet, 92130 Issy les Moulineaux, France E-mail : <a href="mailto:infopdf@zodiac.com">infopdf@zodiac.com</a> Tel : +33 (0)1 41 23 23 23, Fax : +33 (0)1 46 48 83 41.
Block 3	<u>Instruction d'application</u> Non applicable.
Block 4	<u>Diffusion</u> DGAC – GSAC – FFP – ARZ – Distributeurs – Utilisateurs.