



Mottagare: Kontrollanter, kontrollantelever	Datum: 2014-03-02	Bilaga	Blad nr: 1 av 1
		Ärende: Materielmeddelande nr. 1/2014	
Fastställd av MK: 2014-03-02	Ersätter:	Utfärdare: SFF Materielkommitté (MK)	

Bakgrund

Efter vattenlandning med Vigil II enheter har det i några fall upptäckts höga halter med fukt i huvudenheten. I ett fall kunde enheten inte startas efter en vattenlandning, i ett annat fall fungerade enheten flera hopp men gick sen inte att starta.

Omfattning

Alla Vigil II multimode räddningsutlösare med S/N 8021 eller högre. Tillverkningsdatum 2007-05 eller senare.

Åtgärd

För att undvika potentiella problem med Vigil II multimodeenheter måste enheter som blivit blöta eller nedsänkta i vatten skickas till tillverkaren för inspektion före nästa hopp.
Kontakta A.A.D nv/sa Belgien eller Vigil America för instruktioner om hur enheten ska skickas.