



Mottagare: Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

Kontrollanter, kontrollantelever		Datum: 2014-05-04	Bilaga	Blad nr: 1 av 1
Fastställd av MK:	Ersätter:	Utfärdare: Materielmeddelande nr. 3/2014		
2014-05-04		SFF Materielkommitté (MK)		

Bakgrund

Sunpath har beslutat att följa UPT's exempel med en delad RSL lina till deras system försedda med MARD, i.e. Skyhook. Anledningen är att systemet i vissa situationer oavsiktligt skulle kunna koppla loss huvudskärmen då både huvud och reservcontainer har öppnats. Nya riggar är därför försedda med en delad RSL och på äldre system med MARD finns möjligheten att komplettera RSL:en med en extra lina.

Omfattning

Javelinriggar försedda med Skyhook Mard där RSL linan inte redan är av den delade typen

Åtgärd

Kontakta Uffes Hopp Shop för att få den extra linan. Uppge riggens S/N.

När

Senast vid nästa ompackning, kan göras utan att öppna reserven.

Vem

Kontrollant 2 eller 3.

Bilaga

Sunpath, Product Improvement Notice.