



Mottagare: Kontrollanter, kontrollantelever, klubbar	Datum: 2026-05-27	Bilaga Aerodyne TB-220526	Blad nr: 1 av 1
Fastställt av MK: 2026-05-27	Ersätter:	Ärende: Materielvarning nr. 2026/3 Aerodyne Icon	
		Utfärdare: SFF Materielkommitté (MK)	

Bakgrund

Aerodyne har kommit med en teknisk bulletin som en åtgärd på de problem som förekommer på vissa Icon riggar med fördröjning/packlåsning av reservcontainern. Modifieringen är obligatoriska i Sverige.

Omfattning

Alla Aerodyne Icon riggar

Åtgärd

Modifiera aktuell reservflik enligt TB-220526
Anteckna på framskärmsjournalen med TB-220526 OK

När

MK rekommenderar starkt att modifieringen utförs före nästa hopp men senast vid nästa reservompackning.

Behörighet

Modifieringen får utföras av kontrollant 2 eller högre.

Bilaga

[Aerodyne TB-220526](#)